

2020年7月16日
四国旅客鉄道株式会社

五十崎駅～喜多山駅間の復旧状況及び運転再開見込みについて

7月7日に五十崎駅～喜多山駅間で発生した斜面崩壊により現在不通となっております内子駅～伊予大洲駅間（山回り）につきましては、現在復旧作業を進めておりますが、現時点での作業状況及び運転再開見込みについてお知らせいたします。

1. 復旧作業状況（7/15 16時撮影）



※斜面に残る崩壊土砂を撤去しております

2. 運転再開見込み

内子駅～伊予大洲駅間（山回り）

7月20日（月）始発より運転再開の見込みです。

※天候の状況等により、運転再開時期が変更となる場合がございます。